



②-1 県道御坊由良線（田杭～阿尾）みちしお付近
幅員が狭く、線形も悪い。
強風により越波が発生する。
（改良工事を実施中）



②-2 県道御坊由良線（田杭～阿尾）クヌッセン施設北側
幅員が狭い（改良工事を実施中）

